

Необходимые инструменты:

Цанговый нож со сменными лезвиями, пинцет, плоскогубцы, кусачки, надфили, набор сверел 0,3-1мм, паяльник с регулятором.

Необходимые материалы:

Столярный клей, цианокрилатный клей (супер-клей), наждачная бумага. Краски акриловые (черная полуматовая, золотая, медная)

ВНИМАНИЕ!

Набор не рекомендуется детям младше 14 лет.

При работе с режущими инструментами требуется наблюдение взрослых.

Детали следует отделять от пластины ножом. Не отделяйте сразу все детали от пластин, только по мере необходимости.

Места среза деталей зачистите ножом или наждачной бумагой.

Сборку модели производите согласно инструкции. Для удобства каждая деталь обозначена индексом, соответствующему индексу пластины.

ВНИМАНИЕ!

Расшифровка условных обозначений



Вспомогательный знак, когда детали требуется склеить между собой только в определенных местах, либо если в этапе стоит запрет на использование клея.




Запрет на склеивание (целиком в этапе сборки, либо на определенные детали)

2

Обозначение сборочной единицы. Ее номер соответствует номеру этапа в котором она собирается.



Индекс L соответствует левому борту модели, R правому. В инструкции нумеруются только детали одного борта, детали второго борта установить по аналогии.



Required Tools:

Hobby knife with blades, tweezers, pliers, wire cutters, small files, 0.3mm-1mm drill bits, soldering iron.

Required supplies:

Carpenter's glue (PVA), cyanoacrylate (CA) glue, sandpaper, acrylic paints (semi-matte black, gold and copper).

ATTENTION!

The kit is not recommended for children younger than 14 years old.

Adult supervision is required when working with cutting tools.

Parts should be removed from plates using a knife. Do not remove all parts at the same time, remove only the ones that are required at the moment.

Small tabs left in spots where parts were connected to plates should be trimmed flush using a hobby knife or a sanding block.

We recommend sanding edges to remove burned oils from laser cutting.

Assemble the model according to the instructions. For convenience, each part number contains

ATTENTION!

Explanation of symbols



Auxiliary symbol for cases when parts need to be glued together only in specific spots or when gluing is required in a "no glue" stage.



Don't use glue (during an entire stage or for specified parts)


2

Assembly unit. Its number corresponds to the stage during which it is assembled.





The label L corresponds to the port side of the model, R to the starboard. Only one side is shown in the instructions, the other side is assembled in a similar fashion.

31




32







Пластина А / Plate A



Пластина В / Plate B



Пластина С / Plate C




R

 $(Z0.4$

(Z106)



28



26

Z103

Ø 1.5mm

M1:1

Ø 1.3mm
Ø 0.8mm

27

Ø 1.3mm
Ø 1.9mm

Z104


Z105

15mm


Ø 2.2mm

M1:1


Пластина D / Plate D




Пластина E / Plate E



Пластина H / Plate H



Пластина K / Plate K




Деталь Z103 / Detail Z103



Деталь Z104 / Detail Z104



Деталь Z44 / Pattern Z44



Отдельные детали / Other details

No.	Материал / Material	Размер / Size	Количество / Amount
Z44	Картон / Paper	-	1
Z89	Дерево / Wood	-	1
Z94	Дерево / Wood	-	1
Z99	Смола / Resin	-	20
Z105	Дерево / Wood	-	1
Z106	Перкаль / Percale	-	1
Z0.2	Нить 0.2мм / Thread 0.2mm	2м	1
Z0.4	Нить 0.4мм / Thread 0.4mm	2м	1

